

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Сибирский Антрацит»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Дирекция по производству</i>					
<i>Управление автотранспорта</i>					
<i>Автоколонна №3</i>					
40000122-5. Водитель автомобиля (БелАЗ - 7555 №35)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40000122. Водитель автомобиля (БелАЗ - 7555 №38)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40000122-1. Водитель автомобиля (БелАЗ - 7555 №45)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12. Водитель автомобиля (БелАЗ - 7555 №50)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40000120-3. Водитель автомобиля (БелАЗ - 7555 №51)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40000120-4. Водитель автомобиля (БелАЗ - 7555 №64)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40000122-2. Водитель автомобиля (БелАЗ - 7555 №67)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40000122-3. Водитель автомобиля (БелАЗ - 7555 №70)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Технологическая автоколонна №1</i>					
123-181. Водитель автомобиля (БелАЗ-75131 Борт. № 132)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123-182. Водитель автомобиля (БелАЗ-75131 Борт. № 133)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123-183. Водитель автомобиля (БелАЗ-75131 Борт. № 134)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123-184. Водитель автомобиля (БелАЗ-75131 Борт. № 135)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123-185. Водитель автомобиля (БелАЗ-75131 Борт. № 136)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123-186. Водитель автомобиля (БелАЗ-75131 Борт. № 137)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123-187. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий				

123-209. Водитель автомобиля (БелАЗ-75131 Борт. № 166)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
123-210. Водитель автомобиля (БелАЗ-75131 Борт. № 167)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
123-211. Водитель автомобиля (БелАЗ-75131 Борт. № 171)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
123-179. Водитель автомобиля (БелАЗ-75131 Борт. № 175)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
123-212. Водитель автомобиля (БелАЗ-75131 Борт. № 176)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
123-213. Водитель автомобиля (БелАЗ-75131 Борт. № 178)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
123-214. Водитель автомобиля (БелАЗ-75131 Борт. № 179)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
123-215. Водитель автомобиля (БелАЗ-75131 Борт. № 184)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
123-216. Водитель автомобиля (БелАЗ-75131 Борт. № 186)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Технологическая автоколонна № 2</i>				
123-253. Водитель автомобиля Scania P 400 (Борт. № 053)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
123-262. Водитель автомобиля Scania P 400 (Борт. № 062)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
123-263. Водитель автомобиля Scania P 400 (Борт. № 063)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
123-265. Водитель автомобиля Scania P 400 (Борт. № 065)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
123-266. Водитель автомобиля Scania P 400 (Борт. № 067)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
123-268. Водитель автомобиля Scania P 400 (Борт. № 069)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
123-269. Водитель автомобиля Scania P 400 (Борт. № 070)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
123-270. Водитель автомобиля Scania P 400 (Борт. № 071)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
123-271. Водитель автомобиля Scania P 400 (Борт. № 074)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
123-272. Водитель автомобиля Scania P 400 (Борт. № 075)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
123-273. Водитель автомобиля Scania P 400 (Борт. № 077)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
123-274. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий			

Scania P 400 (Борт. № 078)	труда: не требуются				
123-275. Водитель автомобиля Scania P 400 (Борт. № 079)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123-276. Водитель автомобиля Scania P 400 (Борт. № 080)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123-277. Водитель автомобиля Scania P 400 (Борт. № 081)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123-278. Водитель автомобиля Scania P 400 (Борт. № 082)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123-279. Водитель автомобиля Scania P 400 (Борт. № 085)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление горных работ</i>					
<i>Бульдозерный участок</i>					
40000086. Машинист бульдозера Caterpillar D10T (Борт. № 17)	Вибрация(общ): Осуществлять постоянный контроль за состоянием средств виброизоляции	Снижение вибрации	постоянно	Упр. бульдозерной работ. Кат. бульдозерного участка	1
40000086-1. Машинист бульдозера Caterpillar D10T (Борт. № 19)	Вибрация(общ): Осуществлять постоянный контроль за состоянием средств виброизоляции	Снижение вибрации	постоянно	Управление горных работ, бульдозерный участок, бульдозерный участок	1
40000086-2. Машинист бульдозера Caterpillar D10T (Борт. № 20)	Вибрация(общ): Осуществлять постоянный контроль за состоянием средств виброизоляции	Снижение вибрации	постоянно	Управление горных работ, бульдозерный участок, Кат. бульдозерного участка	1
40000086-3. Машинист бульдозера Caterpillar D10T (Борт. № 22)	Вибрация(общ): Осуществлять постоянный контроль за состоянием средств виброизоляции	Снижение вибрации	постоянно	Управление горных работ, бульдозерный участок, Кат. бульдозерного участка	1
40000086-4. Машинист бульдозера Caterpillar D10T (Борт. № 23)	Вибрация(общ): Осуществлять постоянный контроль за состоянием средств виброизоляции	Снижение вибрации	постоянно	Управление горных работ, бульдозерный участок, Кат. бульдозерного участка	1
40000086-5. Машинист бульдозера Caterpillar D10T (Борт. № 26)	Вибрация(общ): Осуществлять постоянный контроль за состоянием средств виброизоляции	Снижение вибрации	постоянно	Упр. горных работ, бульдозерный участок, Кат. бульдозерного участка	1
40000086-6. Машинист бульдозера Caterpillar D10T (Борт. № 27)	Вибрация(общ): Осуществлять постоянный контроль за состоянием средств виброизоляции	Снижение вибрации	постоянно	Управление горных работ, бульдозерный участок, Кат. бульдозерного участка	1
<i>Дирекция по обогащению и переработке</i>					
<i>Обогатительная фабрика "Листвянская"</i>					
40000044А(40000044-1А; 40000044-2А; 40000044-3А; 40000044-4А; 40000044-5А; 40000044-6А; 40000044-7А; 40000044-8А; 40000044-9А;	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

40000044-10А; 40000044-11А; 40000044-12А; 40000044-13А; 40000044-14А). Слесарь дежурный и по ремонту оборудования					
<i>Обогащительная фабрика "Листвянская - 2"</i>					
40000021А(40000021-1А; 40000021-2А; 40000021-3А; 40000021-4А; 40000021-5А; 40000021-6А; 40000021-7А; 40000021-8А; 40000021-9А; 40000021-10А; 40000021-11А; 40000021-12А; 40000021-13А; 40000021-14А). Слесарь дежурный и по ремонту оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сортировочно-погрузочный участок</i>					
40000050. Мастер 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40000051. Мастер 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 21.01.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Исполнительный директор Сибирского

Антрацита

(должность)



(подпись)

Коломников С.С.

(Ф.И.О.)

08.02.2022

(дата)