

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Разрез Кийзасский"


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Руководство	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
Дирекция по персоналу	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
<i>Отдел труда и заработной платы</i>					
<i>Отдел кадров</i>					
Техническая служба					
<i>Технический отдел</i>	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
<i>Отдел охраны окружающей среды</i>	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
<i>Маркшейдерский отдел</i>					
16. Главный маркшейдер	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
17А(18А; 19А; 20А; 21А; 22А; 23А; 24А). Участковый маркшейдер	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
25А(26А; 27А; 28А; 29А; 30А; 31А; 32А; 33А; 34А). Горнорабочий на маркшейдерских работах	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Отдел технического контроля качества</i>					
35. Начальник отдела технического контроля качества	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
37А(38А; 39А; 40А). Мастер контрольный	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Химическая лаборатория	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
Финансово-экономическая служба	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
Отдел казначейства					
Производственная служба					
55. Начальник смены	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок приема, дробления и сортировки угля					
73. Начальник участка приема, дробления и сортировки угля	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума			
74. Заместитель начальника участка приема, дробления и сортировки угля	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума			
75А(76А; 77А; 78А). Мастер участка (приема, дробления и сортировки угля)	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Производственно-диспетчерский отдел	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
Энерго-механическая служба					
90. Электрогазосварщик	Химический: Применение средств индивидуальной защиты	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Участок переработки угля	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
Отдел транспорта и логистики	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				
Участок горюче-смазочных материалов	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				


Участок технологического комплекса					
98. Мастер установки пылеподавления	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
99. Помощник мастера установки пылеподавления	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Отдел капитального строительства	Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются				


Дата составления: 19.12.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Главный инженер		Шарко К.С.	<u>19.12.19</u>
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Начальник Службы ОТ, ПБ и ПК		Хашин А.В.	<u>19.12.19</u>
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Специалист по охране труда		Березникова Е.Ю.	<u>19.12.19</u>
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)


Ведущий экономист по труду и заработной плате		Баранов Е.Н.	<u>19.12.19</u>
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Начальник планово-экономического отдела		Михайлов К.А.	<u>19.12.19</u>
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Начальник отдела кадров		Бут О.В.	<u>19.12.19</u>
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Уполномоченное лицо от трудового коллектива ООО "Разрез Кийзасский"		Иванова Е.П.	<u>19.12.19</u>
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1397		Шестухин Никита Семенович	<u>19.12.2019</u>
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)